


O uso dos produtos RotaChock em seu maquinário reduz os custos de manutenção

A instalação de amortecedores de vibração pode ser um desafio, já que a base do suporte de borracha deve ser alinhada perfeitamente em paralelo aos pés da máquina, para garantir ótimas características de amortecimento e uma longa vida útil para da borracha. O modo tradicional de ajustar os amortecedores de vibração consiste em utilizar 4 parafusos de ajuste, para eliminar qualquer ângulo entre linha de centro e a placa da base, e então preencher o espaço entre essa placa do amortecedor e a estrutura de fundação, geralmente com resina epóxi ou com uma chapa de aço feita sob medida.



Os suportes RotaChock oferecem uma alternativa econômica à resina epóxi ou calços de aço. Pode-se utilizar os parafusos de ajuste para eliminar qualquer ângulo entre a fundação e a placa base do amortecedor, para então ajustar os quatro Rota Chocks dos cantos na altura correta. A placa base, a placa especial de montagem e a fundação são assim fixadas firmemente entre si com os 4 parafusos chumbadores. O sistema é bastante flexível e pode ser reajustado sempre que o usuário achar necessário. O tempo requerido para realizar uma instalação típica pode ser reduzido de vários dias para apenas algumas horas.

Vantagens dos produtos RotaChock em comparação com calços de resina ou aço.

- 1. Os calços de aço devem ser medidos e usinados separadamente para cada amortecedor de vibração e depois soldados ao topo da fundação, por um soldador certificado.
- 2. O processo que envolve a medição do gap, a usinagem do calço de aço e a soldagem leva alguns dias, no mínimo.
- 3. Os produtos RotaChock são calços reutilizáveis para instalação de maquinário, permitindo sempre uma correção. O uso de resina epóxi como calço torna impossível qualquer correção após a cura da resina.
- 4. Os produtos RotaChock são de instalação rápida. Uma reconfiguração de maquinário com o uso desses produtos permite realinhamento e fixação em até um dia. Ao se utilizar resina epóxi, são necessários três dias para que o maquinário volte a operar, devido ao longo tempo de cura da resina (de 36 a 48 horas).
- 5. Não é preciso aquecer a fundação para um processo de cura, o que pode influenciar as medidas de alinhamento.
- 6. O comportamento dos produtos RotaChock é o de um calço de aço sólido, permitindo tensionar os parafusos chumbadores com qualquer torque requerido. Os calços em resina ao contrário, permitem uma carga máxima de 5 N/mm2. Essa carga reduzida resulta, com frequência, em parafusos que ficam quase soltos.
- 7. Não é preciso ter pessoal certificado para o trabalho de instalação com produtos RotaChock e nem para ter garantia sobre tais produtos. O uso de resina epóxi, porém, requer maior volume de mão de obra.
- 8. Os calços de resina epóxi contêm uma combinação de componentes químicos agressivos.



